

Mquina de coser/remalladora Janome My Excel 90A

jerseys en costuras largas "caminar", es decir despues de un par de metros, la diferencia entre las dos mitades cosidas puede ser de un cm. Pero esto tambien me puede volver torpe, ni siquiera s si est regulado o no.

el funcionamiento de la mquina, este inconveniente no se muestra en absoluto, pero ... la palanca del elevador, que de alguna manera es frgil, se tambalea, tal vez debera ser as, no s, pero en principio hace frente a su funcin, levanta el pie) pero de alguna manera da miedo todo el tiempo, as que no se rompi

Pesado, pero eso es comprensible, las partes estn hechas de hierro.

No lo encontr

a veces la presilla se dobla al principio, pero muy rara vez