

# Telfono mvil UMIDIGI Bison 128 GB/8 GB

El anillo de cordn de plstico no es duradero. Us un cordn de paracord, probablemente debido al hecho de que el paracord era un poco ms grueso que el agujero y el plstico estaba suelto. Lleg un nio, se fue una grieta, como resultado, se cay la mitad. Al telfono no le pas nada, es una pena, tuve que olvidarme del cordn. Un punto si el orificio para el cordn en el estuche no sobresaliera porque las dimensiones del estuche tampoco son de plstico, sino por ejemplo de metal: sera ideal.

Me gustara una batera ms grande. Este telfono est lleno de porqueria glitch en glitch y el final de la consola dejo de funcionar el microfono lo estan reparando esta muy mal para desarmar no es tan facil reparar el espacio no tiene nada bueno

El GPS es dbil en mi opinin. NFC no est incluido en la cortina.