

Auriculares Realme Buds Air 2 Neo

Despus de actualizar a la ltima versin, el sensor del auricular izquierdo dej de funcionar. No hay multipunto (para honor AM61 fue muy conveniente para 2k). Sin un caso a mano, es poco lo que puede hacer con ellos. No apague ni conecte a un nuevo dispositivo. El estuche en s parece un guijarro, por lo que no es muy conveniente usarlo, bralo con una mano tambn e incluso sin conectarse al telefono, no sabr si los auriculares estn correctamente cargados o el saldo en el estuche. Es imposible asignar nada al gesto de "mantener presionado", ya que tan pronto como se extraiga el auricular y se lo deje en la palma de la mano, comenzar a hacer clic en el asignado. Cambio inconveniente entre los modos de reduccin de ruido, la secuencia cuando los tres estn activados es: normal, reduccin de ruido, transparencia. No se puede cambiar, lo cual es una pena. El micrfono es mediocre, pero hay uno bueno.