

Reloj Casio Pro-Trek PRG-240-3

Me gustara que el vidrio fuera ms resistente.

Se ray un vidrio dbil en la esquina de la losa de bitn cuando cay, pero pens que no sera critico, pero sobreviv y no puedes usarlo debajo de un negocio. traje

la pintura se ha desgastado.. Lo uso sin quitarlo.. el barmetro, el termmetro y la brjula son intiles sin un ajuste constante al patr. colapsar muy rpidamente. la luz de fondo es repugnante, muy poco tiempo para realizar las acciones necesarias ... incluso en la configuracin de tiempo mxima. la correa est muerta... comenz a romperse la zanja de la correa est muriendo lenta pero seguramente... se estn cayendo piezas.

correa. varias veces se desabroch la correa.

Todava no revelado

La luz de fondo funciona durante un tiempo muy corto, al parecer, en la regin de un segundo. No siempre tienes tiempo para ver. La desventaja de muchas caractersticas es que no siempre es fcil acceder a ellas. Pero esto, en general, es lgico. En particular, Acceso no muy obvio al despertador. Pero puedes resolverlo.

1) Los botones amarillos "AJUSTAR" y "LUZ" no parecen encajar en la apariencia general del reloj en s. Sera mejor si se hicieran en un color ms oscuro (verde oscuro, por ejemplo). 2) La correa no est muy bien pensada, deja huellas en la piel. El cierre de hierro es demasiado ancho y, en consecuencia, se adhiere a todo lo que es posible. No hay engrosamiento en la punta de la correa para que no deslizarse fuera del soporte (tiene que corregirlo). 3) Entre el bisel giratorio y la caja del reloj hay un pequeo espacio donde se acumula la suciedad y el polvo.4) Las instrucciones en ruso no estn completas y contienen errores.

Grfico de barmetro extrao, en algunas posiciones los nmeros son difciles de leer y el brillo de la pantalla es muy fuerte dependiendo de la incidencia de la luz.

Altimetro: depende de la presin. Pero esto no es un menos. Esta es una caracterstica. Puede adaptar - poner un punto antes de la subida y se fue :-). El reloj para lecturas precisas del termmetro debe quitarse de la mano, tampoco puede considerarse una desventaja, una caracterstica que muestran exactamente despus de la calibracin. El barmetro debe convertirse a nuestras unidades habituales, pero acostumbrarse ya no es un inconveniente.

-no es una brjula precisa La calibracin realmente no ayuda -el altmetro tambin deja mucho que desear - el termmetro se ajusta durante mucho tiempo. Gran error : los botones se presionan con

fuerza (probablemente debido a la protección contra la humedad)

- para averiguar la temperatura, debe quitarla de la mano y mantenerla presionada durante 5 a 10 minutos - los valores del altímetro saltan de 80 m a 320 de un día a otro aunque no subo montañas - las lecturas del barómetro están en inusuales hectopascasles, y no en mm Hg - un despertador silencioso, e incluso una de 20 segundos - la brújula depende en gran medida de fuentes EM externas (en realidad, como cualquier brújula) - falta de G-shock a prueba de golpes - valores del termómetro de -10 a +60 - la longitud de la correa es demasiado pequeña- caro

1. No es un sistema de iluminación bien pensado. De forma predeterminada, todo está oscuro, no se ve nada por la noche

después de presionar el botón correspondiente, la luz de fondo funciona por menos de 2 segundos, no siempre tiene tiempo para ver lo que necesita. Sería bueno si hubiera un modo de espera, para que brille mientras mantiene presionado el botón. 2. Muy saludable. Esto no es una desventaja para todos, y está claro que este es el precio de la seguridad, pero aun así.

No

1. Se despierta tranquilamente (por debajo del promedio) y brevemente (10 segundos) roba. 2. El altímetro (altímetro) se entrega a veces. 3. El medidor de temperatura es un poco inadecuado para la campaña (se encuentra un par de grados después de la calibración). 4. El lazo de hierro (broche) del cinturón es más grande de lo necesario.

No lo encontré.

El único inconveniente es que son bastante grandes y constantemente toco algo con ellos, marcos de puertas, muebles, etc. ...)