

# Auriculares Sony WF-1000XM4

-Matrimonio-El soporte no resuelve problemas

Precio. Los tapones de espuma para los odos estn rotos y los nuevos cuestan 1000 rublos (pero se pueden reemplazar con silicona de otros auriculares). A veces el bluetooth se retrasa, pero despues de reiniciar funciona bien. La pausa automtica para la voz puede incluso responder a la tos. cambi tres das despues, tom una y otra vez el problema en el auricular izquierdo, solo que la reduccion de ruido no funciona en absoluto. Pero el servicio es astuto y no reconoci el problema, pero accedi a devolver el dinero u otro tercero de reemplazo. Quizs el problema est en la actualizacion, ya que la primera mitad del da no actualic especificamente y todo fue fluido. Lo actualic a la maana siguiente e inmediatamente not una reduccion de ruido con errores... No s qu hacer. Me gust mucho la reduccion de ruido cuando trabaj en los primeros auriculares. .... tom "la cabeza del doctor" Cuando el auricular izquierdo est configurado en "reduccion de ruido", el derecho est configurado en "reproduccion", no hay forma de cambiar el volumen. Precio. La primera vez que an no lo escucho, parece que es caro. Despues de un par de horas - corresponde. Una semana despues, para tal sonido, incluso economico.