

Sierra Makita LH1200FL

Bueno, por supuesto, el principal inconveniente es el ruido del trabajo. Adems, ruido decente.

- la principal desventaja, el motor result ser muy ruidoso. Eleg entre esta sierra y la DeWalt D27111, porque en DWalt el motor asncrono es casi inaudible, pero el cepillo que tiene escobillas impide que la sierra se baje sola para hacer un corte. Y, en general, ambas abrazaderas no son convenientes ... no est claro por qu deben usarse, si el tablero es corto, puede sostenerlo con la mano, y si es largo, entonces la abrazadera no lo sostiene. La carrera de las abrazaderas es muy pequea y siempre te atormentar girar. si no hay necesidad de una circular separada seria,