

Supervisor HP X27q

No hay función para rotar la pantalla horizontalmente.

Ninguna todavía

Cuadro inconveniente. Está pensada para ser transportada por dos personas por las asas de los lados. También podrán adjuntar un asa en la parte superior. Botones no muy convenientes para la configuración. Compensado por la capacidad de configurar a través de la aplicación. Aparecen artefactos de los cuatro modos Overdrive en 3 y 4. HDR400 - para mostrar. Resplandor tolerable. En mi copia, hay una ligera luz en la esquina inferior izquierda.