## Sierra Interskol NP-120/1010E 137.1.0.00

gran vibracin la calidad de los mecanismos deja mucho que desear
el aserrado pesado no funciona
todava no lo he encontrado
No hay ninguno de ellos
Hojas maravillosas con un grosor de 1,5 mm o ms no subir
no
no todas las hojas de sierra caben.
No se corta sola
Seleccin de hojas de sierra
demasiado pesada
una, quizs - falta de bombeo . Acelerara mucho el trabajo.
Vibracin fuerte. Es difcil cortar de abajo hacia arriba. La pieza de cojinete de silumin, a la que se une el mecanismo para ajustar la profundidad de corte, es endeble, la manija del tope ya ha girado treinta grados. Rango de ajuste muy pequeo: unos 50 mm.
Es un poco pesado para una mujer, pero no creo que haya uno ms ligero, tal vez alguien me aconseje.
Todava no lo he encontrado
Inconvenientes de transporte (sin estuche), cable largo
Peso.