

Sierra Interskol NP-120/1010E 137.1.0.00

gran vibracin la calidad de los mecanismos deja mucho que desear

el aserrado pesado no funciona

todava no lo he encontrado

No hay ninguno de ellos

Hojas maravillosas con un grosor de 1,5 mm o ms no subir

no

no todas las hojas de sierra caben.

No se corta sola

Seleccin de hojas de sierra

demasiado pesada

una, quizs - falta de bombeo . Acelerara mucho el trabajo.

Vibracin fuerte. Es difcil cortar de abajo hacia arriba. La pieza de cojinete de silumin, a la que se une el mecanismo para ajustar la profundidad de corte, es endeble, la manija del tope ya ha girado treinta grados. Rango de ajuste muy pequeo: unos 50 mm.

Es un poco pesado para una mujer, pero no creo que haya uno ms ligero, tal vez alguien me aconseje.

Todava no lo he encontrado

Inconvenientes de transporte (sin estuche), cable largo

Peso.