

Cmara Canon EOS 2000D kit 50

En mi opinin, la batera dura dos ubicaciones como mximo si no te quedas demasiado tiempo en la primera

Falta de contacto central en la zapata y en el conector del micrfono.

Dbil ruido de funcionamiento ISO. Sin embargo, esta cmara est desactualizada. Esto se aplica a muchas cosas, incluida la matriz. Ella sobrevivi a la suya.