

Neumáticos Bridgestone Dueler H/L 400 235/60 R18 102

Hay aquaplaning, notado en el 3er año de uso.

Por tal precio... No!

Verano. A alta velocidad (más de 100 km/h) al llegar a una pista, bajo la lluvia, hay hidroplaneo, pero esto no es culpa de los neumáticos, sino solo culpa de los constructores de carreteras. Y en mi caso hubo un aguacero, no lluvia. Invierno. Una vez cada 2 años hubo un caso en el que me sacaron de la carretera a un lado de la carretera en invierno. Milagrosamente, no hubo consecuencias. Pero entonces le tuve la culpa, estaba nevando, y entré en la curva sin calcular la velocidad. Habrá pasado sobre cualquier goma.

Todavía no lo he encontrado...

Hay hidroplaneo, lo noté en el 3er año de uso.

Con un ancho de 215/70/17, la zona de contacto central del neumático se estrecha, debido a que este neumático en el automóvil parece una bicicleta) especialmente en mi SUV, lo cual es un poco vergonzoso)

no me di cuenta.