

umticos Goodyear Eagle Ultra Grip GW3 225/45 R17 9

hernia

no encontrada.

las 4 ruedas estn defectuosas, la goma ha estado fuera de produccin durante mucho tiempo, lo que significa que estaba rancia, como resultado, dependiendo de la posicin, la deformacin de la goma. En mi caso, el auto tira terriblemente hacia la derecha. No aguanto ms, las hernias siguen subiendo, la corriente del runflat me salva, aunque se puede llegar al servicio. Las ltimas 2 temporadas del hack fueron mucho mejores. Y en trminos de capacidad de supervivencia y control del coche y capacidad a campo traviesa.

Hielo: el ABS sigue funcionando, pero todo es muy bueno en una frenada tranquila.