

RAM GOODRAM GR3200D464L22S/8G

No

Juntas, dos de esas barras se negaron a arrancar incluso a una frecuencia de 2666 a 1,35 V. Se tom una de esas frecuencias.Cualquier par de barras verdes de Samsung tom al menos 2933.