

aladro / destornillador Interskol DU-13/650ER 55.1.3.0

La fijacin de la empuadura adicional es dbil, se sale con cualquier apriete, la fijacin de la llave no tiene xito (es fcil de romper)

no not

cartucho de llave - la llave tiende a perderse y no endurecerse .

interruptor de mecanismo de impacto, calentamiento fuerte.

no. .el cable es suficiente y 2 metros, pero 3 sera la perfeccin en s mismo

pesado

baja confiabilidad, poca capacidad de mantenimiento

La carcasa estall despues dos aos (bloqueos y fijacin de las mitades)

Se calienta inmediatamente a bajas velocidades. Cable corto.

Reverse atascado despues de una semana, aunque ranurado muy obstinado, un diodo blanco estara bien.El cartucho chino no inspira confianza.

Tal vez un poco pesado, pero da solidez.el cartucho se calienta mal -tratado, arrugado.

no encontrado

Estuche!En mi opinin, plstico de mala calidad...Muchas ranuras, etc.