

Tarjeta de video PowerColor Radeon RX 6600 Fighter

El sistema de refrigeración podría ser mejor, no hay luz de fondo, ni siquiera un logotipo.
Equipamiento deficiente

el principal inconveniente es amd. conductor - dolor. Yo uso tres monitores. entonces no se puede habilitar eyefinity, no hay botón. no se puede apagar. en el euro truck simulator parpadea al anochecer en las ciudades, casi me da un ataque epiléptico. literalmente. El modo de funcionamiento de refrigeración debe configurarse. por defecto, los ventiladores no giran hasta que el procesador alcanza los 60 °C. para enfriar el poder, aparentemente, pofik. sobreprecio. tom por 49k con la entrega. 8 líneas pci-e. en la versión 3.0 es un cuello de botella.