

# Cortapelos Braun Series 5 HC 5030

No corta bien sin accesorios. Es imposible hacer un contorno, porque no hay ajuste de las cuchillas.

Sera un bloque de corte sin lubricacin

por la forma de la boquilla, el cabello queda atrapado entre la mquina y la boquilla .

No hay funda para la mquina en el kit

No encontrado

no encontrado

No encontrado

- La segunda boquilla para pelo largo es casi inutil (no soporta pelo ). Cortar pelo largo solo con peine y maquinilla sin boquilla.- Chirrido de alta frecuencia del cargador (Posiblemente un solo defecto)

Velocidad de corte lenta, batera de nquel (con efecto memoria).