

Cortapelos Moser Primat 1230-0053

caro

El alambre es grueso

Despus de un ao, la parte de plstico de la caja se rompi (esta es la gua por la que se mueve el cuchillo al ajustar la altura del corte de pelo). No hubo nada de la mquina. Se neg a reparar (1900 r), la mquina en s cost 2500. Ahora elijo una mquina nueva

No

Pesada, ruidosa, vibra mucho y cuesta ms que los modelos domsticos Cable de alimentacin grueso para 220 voltios . Solo tres boquillas de longitud fija y dudosa comodidad.

Ligeramente pesado, vibracin inusualmente fuerte

despus de seis meses de funcionamiento, comienza a deslizarse en el cabello despus de 2x3 minutos de corte, "mastica" el cabello, los clientes se quejan de que el proceso es doloroso, la mquina no corta, sino que vomita. Limpio mi cabello debajo de la boquilla cada 2 minutos, solo ayuda por un minuto ms, en general, ella me agot ((

Muy frgil! Incluso una pequea cada puede causar daos irreparables.

Precio alto

El precio es alto. Boquillas de plstico de mala calidad. El cepillo se ha esponjado despus de dos limpiezas.

Enchufe de red deficiente.