

Telfono mvil Huawei Nova 9

Un altavoz, ralentizando la interfaz despues del antiguo buque insignia, velocidad de wi-fi limitada por software a 5 GHz (140 Mbps no se rinde). 2.4GHz exprimi 90Mbps. El telfono antiguo da 450-550 Mbps a 5 GHz. Con una seal de red dbil (cuando no es 4G, sino E), se niega a trabajar con Internet, como si no hubiera red. Defectos y fallas en el firmware. Cuando se carga por la noche, puede tomar un 2 % durante 8 horas de inactividad o un 23-25 %. La sincronizacin y las actualizaciones estn deshabilitadas al mismo tiempo

Es una pena, pero una gran cantidad de software chino anidado, que an no puede personalizar, interfiere.

NFC sin Google, no hay servicio de Google, pero Ya estoy acostumbrado

No lo encontr

La pantalla se ve barata en cuanto a densidad de pxeles, no hay sonido estreo, no hay nfs, el procesador podra instalarse ms potente, o el El avance en el rendimiento termin en el Honor 20 pro.