

# Libra Beurer KS 51

no

Puede haber un error de un par de gramos si no se coloca sobre una mesa plana.

1. el peso no se muestra en todas las unidades declaradas en la pantalla2. la palabra "tara" (al restablecer la tara) no se muestra en absoluto

mal contacto con las bateras: solo necesita fortalecer (jalar)