

Telfono mvil Xiaomi 12 Pro 256GB/12GB

1. Cmara. Adems de 50MP y disparar en 4k, la cmara no tiene nada ms. No hay estabilizacin, varios escneres para una mejor foto.2. Batera. La capacidad de la batera de 4600 mAh es muy pequea, el telfono tiene una carga de un mximo de 1 da. 3. Firmware. MIUI est lleno de anuncios y aplicaciones innecesarias integradas, esto no es conveniente. 4. Sin identificacin facial. Ahora los buques insignia de Samsung y Apple tienen face id, el nuevo Xiaomi no lo tena.

No ip68, hasta ahora no hdr10+ (creo que lo agregarn en la prxima actualizacin)

Chicos, saben eso? Las cmaras xiaomi 12, 12x, 12 pro sudan en el fro, es imposible disparar, no intentes vender estos telfonos inteligentes sin corregir el error, pero di guapo lei jun, todos los telfonos inteligentes daados sin brazos !!!)))