

# SAI Powercom SKP-500A

No hay contras en absoluto

1. El transformador zumba, incluso cuando el SAI est apagado (pero conectado a la red). Durante el da no es audible, pero por la noche interfiere con el sueo.2. No hay forma de apagar el chirrido desagradable cuando se cambia a la batera en el mismo UPS: emitir un pitido hasta que se restablezca el voltaje o se agote la batera.3. No hay suficiente duracin de la batera: para mi computadora, son 10-13 minutos (Pentium E5200, GeForce 9500, dos discos duros).