

RAM G.Skill F4-5066C20D-16GTZR

no encontrado

no

No tiene perfil XMP en Intel (probado en 3 placas base), aunque parece serlo, pero el fabricante no garantiza esto y no se reconoce como un matrimonio.

No revelado

nada es perfecto, los tiempos podran ser menores (s que los palos con buenos tiempos son ms caros en los chips Samsung B-die)

Todava no lo he encontrado)

No