

# Batera de coche Forse Original

tal vez desafortunado pero muri

Solo hubo un inconveniente. Descargado mientras trabajaba en un automvil con un voltaje de 14v. Carg los primeros 3-4 amperios. hasta 15,5 pulg. Luego, por la noche, 0,2 amperios --- no dio nada. Mir el.lit 1.2. En resumen cambi r.reg. Voltaje 14,5 pulgadas Aument la densidad de el.lite, pero ahora sigue siendo normal. Tena Bosch Silver, Mutlu Turkey, Medalist Korea, ahora Force. De los viejos, a Turk Mutlu le gustaban los de 6,5 aos.

no revelado

No revelado

bueno, quera que la batera funcionara durante al menos 5 aos.

Me gustara extender el rendimiento para al menos un par de aos. Adems, las tecnologas modernas lo permiten. (por ejemplo, use un reductor en el electrolito)

En el mes 22 de la primera operacin y el 28 de la fecha de lanzamiento, la densidad del electrolito disminuy a 1,2. Cuando intenta cargar, comienza a HERVIR y la densidad del electrolito no aumenta. TODOS !!! MUERTO!!!

no

no normal