

Neumáticos Cooper Cobra Radial G/T 255/70 R15 108T

La calidad es pésima - después de dos semanas de funcionamiento el auto comenzó a vibrar - en el taller de llantas sentenciaron a tirar dos, dos en el eje trasero con un kilogramo de pesos. Me planté una hernia en la rueda delantera, aunque no volé a ningún lado, conduzco tranquilo. Parece un poco pesado.

Intenté poner el Honda Element en llantas de 8,5 pulgadas, compensadas menos 10. La comodidad desapareció por completo. Se conduce sobre una rodera (debido al desplazamiento de los discos). En el Camry, se conduce y pasa por encima de los baches con bastante comodidad, pero, por supuesto, no es lo mismo que en los parientes.