

# Humidificador Venta LW25

- El mecanismo de accionamiento del tambor de plástico comienza a rechinar vilmente después de seis meses de uso.- El dispositivo en sí es grande y debe elegir un lugar para la salida libre de aire húmedo.

1. Ruidoso a las velocidades 2 y 3.2. Clics extraños en el trabajo, molestos por la noche.3. Un indicador luminoso ilumina el suelo de la habitación por la noche.4. La necesidad de comprar un líquido especial.5. Falta de higrometro y termómetro incorporados.6. Precio

Ruidoso incluso a la velocidad mínima que no es posible dormir. No hay control remoto, no hay indicador de humedad, no hay temporizador y ningún tipo de automatización, excepto cambiar 3 velocidades, a manual. El precio es 3-4 veces más caro y la funcionalidad inadecuada.

Ruidoso, pocas funciones, aceites nativos caros.

Precio

Sin un líquido especial, la tasa de evaporación es aproximadamente cero. Tienes que comprar la vida todo el tiempo. Viene con una botella pequeña (suficiente para 2 meses). Aumenta la humectabilidad de los discos y la tasa de evaporación

sin ella, el agua de los discos vuelve a fluir instantáneamente. La suspensión se llama "aditivo higiénico". Boneco, Air-o-swiss funcionan bien sin ningún líquido adicional.

1. El precio es 4 veces mayor. El interior es el más simple.2. Periódicamente, el "deslizador" retumba, lo que hace girar el tambor.3. Un tambor degenerativo NO DISUELTO, constantemente tiene una incursión y un hedor. Es extremadamente difícil lavarlo incluso con productos de ventilación de marca.

Precio

Durante el trabajo no demostró ser un buen limpiador

El aire no filtra, humedece solo una pequeña habitación completamente obstruida

A alta velocidad - 3 velocidades, el trabajo es ruidoso.

De nuevo, simple, pero caro.

Ruidoso - dormir en las posiciones 2 y 3 no es posible. Intil como humidificador

lo suficientemente grande, no me gustan los colores estrictos, me encantaría comprar algo más

brillante.

costo

precio (especialmente ahora)