

# Fregadero de cocina Aquasanita Pabilon SCP151

Decir que estoy decepcionado es quedarse corto! No es práctico, quedan manchas después de lavar los platos, aparecieron astillas y grietas, los platos húmedos no se pueden dejar secar, el orificio de drenaje es inútil en el mismo lugar, después de cada cuchara lavada, debe secarla, todos los defectos son visibles en el sol y con la luz de fondo encendida

o sea, es inconveniente poner ahí un colador o una sartén. No hay orificio de desbordamiento en el recipiente central.