mticos Vredestein Ultrac SUV Sessanta 255/55 R19 1

Era un tuareg. Durante 2 temporadas, las traseras estaban gastadas en slick, mientras que las delanteras quedaban 1 mm de la banda de rodadura

desgaste rpido, la goma es muy blandatard 4 meses para el toureg, y la goma estaba bastante desgastada fuera

ruidoso sobre asfalto rugoso a una temperatura de +14C, ya se puede or a partir de 50 km/h, el umbral de audicin disminuye con el aumento de la temperatura exterior. En lo que pareca que en tiempo de lluvia era ms silencioso. Slo en recin asfaltado puesto es inaudible Transmite todas las juntas y baches en el camino. Tenga cuidado en clima lluvioso cuando maneje en un collar con camiones que se aproximan (comienza a arrastrarse durante la primera temporada de operacin, y lo que suceder con un 50% o ms de desgaste) .

a menos que haya un distribuidor oficial en Rusia

Se desgasta irregularmente rpidamente