

Hervidor Bugatti VERA

No hay defectos.

no

Un poco caro

Caro.

El precio no es asequible para todos

El volumen de la tetera es pequeño, pero suficiente para una familia de 2 personas. No es realista comprarlo en Rusia.

Poco confiable, abertura de baha estrecha, la tapa ni siquiera se abre en ngulo recto, sino en algún lugar alrededor de 50 grados.

Ruidoso, no se puede mirar dentro, no gira en, creyendo que el nivel de vistas es demasiado bajo

Todo lo dems es solo un gran malentendido

Puede ser ruidoso, no s de qu depende, tal vez incluso de la composicin del agua. Conveniente para verter agua debido al cuello estrecho, especialmente de una botella de cinco litros. Muestra un nivel de agua insuficiente en la pantalla. Resolv este problema con la ayuda de Restablecer en la parte posterior del mango: todo funcion. Precio alto. O no hay suficiente o hay mucho. Es imposible encontrar un equilibrio. Intent desconectar. Vuelva a cargar con un palillo en el interior del mango. Escurrir aadir agua. Nada ayuda. Solo se encender cuando as lo decida. Lavarlo por dentro es irreal, la tapa es muy estrecha.

Men ruidoso e incmodo, el bolgrafo cruje

no

despus de 8 meses empez a fallar. Sterlis las inscripciones en los botones, comenzaron a congelarse y no se apagan al hervir.

Con el tiempo, comenz a encenderse de 5 veces. Luego dej de apagarse y ahora no se enciende. Sin servicio.

caro, simplemente no es realista pensar en ms!!!

no