

Grifera Kludi Zenta 351010538

el precio es demasiado alto para el hombre promedio en la calle. Fabricado en Alemania, por lo tanto, aparentemente. El proceso de producción debe transferirse a países rentables: Rusia, Ucrania, China

El atornillado La perilla de ajuste de presión es de plástico barato. No me importa lo que se desenrosca, esto se soluciona con una gota de "momento" en la rosca, pero su diseño es indigno de un producto de precio medio. La llave murió al segundo año de uso. La temperatura del agua ya no está regulada, ahora pasa el agua al azar.

Solo hay un pequeño inconveniente específico para este modelo. El mango izquierdo está desenroscado. Una vez cada 3 meses necesitas torcer. Traté de torcerlo con fuerza, pero temo que el plástico se rompa, así que está bien, no es necesario hacerlo tan a menudo.

Aprieto el mango de la izquierda con un hexágono cada 2 meses, pero esto no es un problema.

No lo encontré

Manijas no muy cómodas, la temperatura no siempre es la misma.

Después de un par de meses de uso, ambos grifos comenzaron a gotear. El problema se resolvió con bastante rapidez y bajo costo, el cerrajero hizo todo con sus materiales. Después de que lo hemos estado usando durante unos seis meses, esto no ha vuelto a suceder.