

# Horno Hansa BOEI6200015

No detectado.

El hedor infernal! (primera vez 2)Placa para hornear repugnante: todo se quema!

un poco ms oscuro que mi cocina de otro modelo

Tal vez no estudiaron cuidadosamente el modelo, pero por alguna razn estaba molesto porque no haba sin temporizador en el horno. Parecera una bagatela, pero tuve que comprarlo por separado. Bueno, en general sera genial si hubiera un temporizador de apagado. Despues del horno anterior, esto es muy deficiente. Mientras horneas, tienes que mirar el tiempo de apagado, a la antigua usanza (

En mi opinin, por ese precio no lo son.

an no se han descubierto

No s si hay es un inconveniente: hay un cajn en los muebles de la cocina debajo del lugar debajo de la estufa. Guardo el paquete. Entonces, cuando el horno est funcionando, la caja se calienta mucho y existe el temor de que los paquetes comiencen a derretirse. Por lo tanto, la caja siempre se ha abierto, y recientemente coloqu aislamiento trmico como para pisos clidos,