

Baera Triton Briz 150x95

Difcil de instalar en una baera de tamao 150, tuvo que quitar el marco, la colocacin de la grifera publicitaria no es prctica

Difcil de instalar en una baera de tamao 150, tuvo que quitar el marco, la colocacin de la grifera publicitaria no es prctica

Descrito en detalle a continuacin1. Hidromasaje2. Aeromasaje

Ninguno

La baera fue realmente difcil de instalar. Es inusual escalar alto.

No! Excepto que la mampara cruje al apoyarse en el borde exterior (curvo) de la baera.

No como tal.

El principal inconveniente, que fue en mi caso, es el proceso de instalacin de la baera. Incluso en la calle, cuando trajeron el bao, tuve que desatornillar las patas, porque. ni la puerta de entrada, ni la puerta del apartamento con patas no pasaban por el bao. Ella se neg a entrar al bao an sin piernas, tuvo que quitar el marco de la puerta y desatornillar uno de los motores del marco. El resto de la operacin tom alrededor de 2,5 horas. No era realista poner uno, llam a dos hombres ms sanos. Tuve que desatornillar el marco del bao, desatornillar ambos motores del marco, pero toda la estructura permaneci en un estado conectado, porque. algunas tuberias estaban completamente unidas por un lado al marco, por el otro, a las boquillas del bao. No me atrev a quitar los inyectores. Como resultado, a costa de increíbles esfuerzos, el bao qued en su lugar. Saba de antemano que habra problemas con la instalacin y deliberadamente me arriesgu, porque. Quera poner un bao bastante espacioso en mi habitacin pequea. La situacin se complic an ms por el hecho de que las tuberias del lavabo corren a lo largo de la pared. Afortunadamente todo sali bien, no da los tubos y los puntos de fijacin de las boquillas. La instalacin del panel frontal tambin result ser una tarea no trivial: no estaba muy claro cmo colocar las placas de metal en el panel para que se adhieran a los imanes. Como resultado, les puse pegamento Titan.

Los motores son ruidosos, por supuesto, pero esto es cierto para todos. Es simplemente imposible suministrar agua a presin y no hacer ruido.