

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN725N

Calidad, sobrecalentamiento, caídas de conexión, dificultades de conexión, velocidad de descarga

Mala conexión, velocidad lenta a través de la pared. Las opciones más caras hacen un excelente trabajo, y este adaptador sin antena no puede atrapar nada.

Con el uso activo, se sobrecalienta y pierde la conexión

Tuve que conseguir una pandereta

Problema con los controladores

Lo haría gustar que dure más. A una distancia de 10m sin obstáculos (excepto el gabinete) la señal es del 50%

No detectada

tasa de baudios, instalación torcida bajo WIN7 64 bit

A veces la conexión se rompe

mala recepción de la señal

Pausas frecuentes, recepción de señal muy mala

No funciona (en adelante en el comentario). Todo lo que ya se ha escrito es la verdad. La conexión está rota por completo. Lo tomé por un nettop 3Q, por una emisora de Internet: se reduce constantemente. Tráfico: 60 kbps y no tira. Incluso para entrar con un visor de equipo: la conexión se restablece durante mucho tiempo si hay una interrupción. No tomar. Resulta no ser mejor que el nombre chino, aunque vena con lea.

Señal débil, constantemente interrumpida

la fiabilidad deja mucho que desear

No compre!!! Perseguido!

Nivel de señal muy débil.