

# Humidificador Boneco S450

Basura rara. Muy, muy ruidoso. Es imposible dormir bajo su ruido. Se apaga por la noche. Dinero tirado al viento.

precio - ultrasónico con cartucho de desmineralización (para que no haya una capa blanca) es más barato, el higrómetro es muy aproximado

Fuerte ruido de "hervidor hirviendo" en todos los modos. Aunque el ruido es más bajo que el de una tetera, sigue siendo audible constantemente y esto limita mucho el uso del dispositivo (porque no es muy cómodo vivir con todo el tiempo, hay que desalojarlo en algún lugar o encenderlo sin descalcificar a la semana. Altos costes de electricidad (se calcula que el uso continuo a plena potencia costará unas 1500 r/mes). Eleva la temperatura del aire en la habitación (para alguien, tal vez un niño). Posiblemente existe riesgo de quemaduras en caso de vuelco (esto debe intentarse, pero para un niño todo es posible).

No hay discos anticálculos reemplazables a la venta en ninguna parte, simplemente no puedes encontrar consumibles, es triste. Uso un humidificador sin ellos y necesito descalcificarlo con mucha más frecuencia, necesita mantenimiento cada 3-5 días. Precio alto ... En un momento lo tomé por 12,000 rublos, ahora veo que algunos se venden y se cambian por 25,000. S, lo olvidé por completo, el cable de alimentación es corto.

1) Precio. Al ver cuánto cuesta ahora, me quedé atónita. 2) La necesidad de un mantenimiento frecuente. Si tienes agua del grifo, entonces prepárate para desincrustar cada dos días aproximadamente (aunque depende de la dureza del agua de tu zona). 3) Sube la temperatura. Básicamente es una tetera, por lo que la salida es vapor tibio, lo que eleva la temperatura general de la habitación. 4) Para algunos, el ruido probablemente sea negativo. Pero señalar que este es el sonido del agua gorgoteando, algo así como una tetera. Este ruido nunca me impidió dormir en absoluto. 5) Consumo de electricidad. Prepárate para una factura más alta por la luz.

nivel alto de ruido, aumenta ligeramente la humedad, necesita ser descalcificada semanalmente, voluminoso

A plena potencia, casi hace ruido como una tetera. En el modo más silencioso, aún puede escucharlo y el efecto de humidificación tiende a cero. Incrustaciones en el disco calefactor inmediatamente después de varios días de funcionamiento (agua del filtro).

Cable corto, sin un cable de extensión es difícil imaginar dimensiones masivas y un tanque grande, pero el agua es suficiente para un máximo de un día, incluso en modo automático, el nivel máximo de humedad que vi en la pantalla es 55 %, con el 70 % deseado seleccionado, veamos qué pasa después. Ruidoso, como una tetera eléctrica hirviendo con la tapa abierta :) Pero el niño y yo

dormimos, incluso nos despertamos para orinar, después nos quedamos dormidos como con el sonido de las olas: ) Es molesto que no haya discos anticalcreos reemplazables a la venta en Rusia, pero supongo que sin ellos funcionar con la misma seguridad, solo que tendrás que limpiarlo con más frecuencia.

Tal vez el ruido del dispositivo. Todo depende de la persona. No me molesta.

Por qué todo el mundo escribe que no hay consumibles? Hay un disco que acumula cal, y ahora debe cambiarse con agua dura cada dos semanas (así como llenarse para la limpieza Calc-off), por lo que estos discos no se pueden comprar en Moscú, se ordenaron desde Kyiv en bulk. En modo normal funciona bastante ruidoso - por la noche hay que reducir el nivel de potencia al mínimo.

Nivel de ruido máximo aumentado. Pero a media potencia, y más aún a baja potencia, no hay ruido de trabajo. Gran consumo de energía. PRECIO.

Precio muy alto para una "hervidora" con recipiente de plástico.

Precio ruidoso, pero lo solucionamos instalándolo en la cocina por la noche.

La infección es ruidosa, pero te acostumbras rápidamente. Caro.

El precio es claramente demasiado alto.

Es ruidoso, ya que es vapor, hierve como una tetera, pero es posible ajustar el nivel de potencia y establecer el mínimo por la noche. El precio es demasiado alto, posiblemente debido al hecho de que la Asamblea Checa