

# amoladora Bosch GWS 26-230 LVI Professional 0601895

No

Precio

SIN PREGUNTAS LAVADO SIMPLE

Falta de fijacin del mango adicional perpendicular al plano de rotacin del disco. Polvo al cortar tuberías de asbesto-cemento, chispas calientes al cortar metal, etc. volar al operador de la amoladora angular, y no de l.

Todava no identificado