

Amoladora Bort BBS-1010N

Al menos yo no me quejo todava. Espero que no te decepcione ms

La misma capota no est fijada en la posicin abierta de ninguna manera, pero puedes hacer un soporte con una percha desechable (como de una tintorera) o un alambre comn/clip para papel Y as en La eliminacin de polvo va justo debajo del brazo (es decir, en el lado izquierdo de la mquina, y soy diestro, como la mayora, por lo que me molesta en primer lugar, sera mejor si lo hicieron del lado derecho practicamente ausente.No se conecta a aspiradoras.Despues de seis meses de uso, las brochas brillaban.

Que excentricidad desarrollo la depilacion, es una especie de pesadilla, se atasca enseguida. para ser inteligente usted mismo. no hay adaptador para conectar a una aspiradora, de nuevo hay que inventar algo.

1. Los orificios de succin deben limpiarse cada 3-5 minutos de funcionamiento.2. El principal. La correa de transmisin se rompi el segundo da de uso de la mquina.

un colector de polvo por el bien de la apariencia, no hay adaptador para una aspiradora (y no encontr dnde comprarlo)

a veces el la cinta sale volando

Se rompi literalmente despues de 3 semanas. Logr pulir la estanteria y se rompi en la casa de muecas. Creo que el problema est en los cepillos.

Me gustara que el cable de alimentacin fuera ms largo

podra haber sido un poco ms ligero. Logr pulir la estanteria y se rompi en la casa de muecas. Creo que el problema est en los cepillos.

Me gustara que el cable de alimentacin fuera ms largo

podra haber sido un poco ms ligero. Logr pulir la estanteria y se rompi en la casa de muecas. Creo que el problema est en los cepillos.

Me gustara que el cable de alimentacin fuera ms largo

podra haber sido un poco ms ligero.