

Convector Ballu BIGH-4

No

No observado.

No

Nada que criticar, buen dispositivo.

No

No

No encontr

no

No

No

result exactamente un año de garantía, luego las alardecadas cerámicas "premium clase A" comenzaron a desmoronarse. Y solo se usaron 20 litros. gas. El ajuste suave result ser, de hecho, de dos etapas (solo la primera etapa no quería funcionar, se apagaba constantemente). Sin encendido piezoeléctrico.