

Detector de radares Sho-Me G-800

no detect

A veces no muestra la velocidad correctamente, hay fallas.

no

No detectado

No detectado.

ocasionalmente atrapa la flecha donde no est.

No

No lo encontr.

1. No puedo decir que las falsas alarmas en las gasolineras sean muy molestas. Esto no se puede evitar, slo queda aprender a reconocer tales situaciones.2. Por alguna razn, se introdujo un limitador de velocidad, despues de lo cual el detector comienza a gritar, como si hubiera detectado un radar. El mximo al que puede mover la "sobrevelocidad" - 190 km / h. No soy un corredor de velocidad, pero hay lugares en las carreteras de peaje donde puedes conseguir una buena patata frita, y un detector de gritos te pone de los nervios. Pero puede anotararlo como una ventaja, no hay deseo de acelerar ms, porque. habiendo decidido que el radar est adelante, reduce la velocidad.

no encontrado

no detectado

No hay ninguno

La falla fue reparada por el firmware de 2015, a veces me olvid de cambiar de modo en el firmware anterior, captur todas las cmaras en fila alrededor de la ciudad en el modo "ruta"... Ahora, despues de la configuracin, los modos cambian segn la velocidad del movimiento.

No

No detectado