

USB-unidad flash Transcend JetFlash 730 32 Gb

No detectado

Sin retroiluminación de control de actividad

No coincide con los parámetros declarados. Una película de 8 GB graba más de 50 minutos. La velocidad de escritura al mismo tiempo "cae" de 6 MB a 0 MB. Casi todas las unidades flash de los modelos 700 y 730 lanzados en 2016 son un matrimonio real. Las unidades flash de 2014 y 2015 funcionan sin problemas.

No está claro cómo elegir una unidad flash con el controlador y el tipo de memoria "correctos"

Al igual que con todas las unidades flash que compré de este fabricante, una alta velocidad de escritura inicial de 70 Mb/s (esperaba más) después de unos 10 -15 segundos baja a 30 Mb/s

NO ESPECIAL

muerde después de 2 semanas

no cumple con las características declaradas.

Falta de encaje en el kit

lento, la velocidad no corresponde a las características declaradas

totalmente poco fiable

Lento y de corta duración

Los datos desaparecieron al cabo de un mes. unidad flash pidi formatear. y después de un par de días se rompió por completo.

No hay correa, no hay forma de cambiar el firmware del fabricante.

los datos comenzaron a desaparecer después de 2 semanas, pidi formatear, y luego el El controlador vol completamente. Cambiado en garantía por el mismo, se repitió todo por uno nuevo

Roto al segundo día