

Disco duro Toshiba MQ01ABD100

-Fragilidad-Ruidoso, ruidoso y chillido durante el trabajo, me puso nervioso

-No confiable-Ruido-Velocidad

Calentado, ruidoso, no apto para trabajar con graficos, escritura / lectura velocidad solo tristeza.

No rpido, como, de hecho, y toda esta categoria de duro.

- Caliente como el infierno! Alrededor de 65 bajo carga. ~6450 horas de trabajo antes de fallar casi por completo (Windows muere en un intento de montarlo, incluso en modo seguro)

Disco insignificante. Si compra una computadora porttil en la que est instalado este disco, mi consejo es que lo cambie de inmediato, ni siquiera le ponga el sistema. Es muy lento y poco fiable.

Tuvo problemas en su segundo ao de vida.

No se not en un ao y medio de funcionamiento

Muerto

fiabilidad

Perceptiblemente ms ruidoso que el Seagate/SUMSUNG Spinpoint M7E ST320LM000

muerto

Muerto despues de 2 aos de funcionamiento cuidadoso

malo

Durante 4 aos de funcionamiento continuo 24/7 (hay todo tipo de torrents y otros burros) no se ha detectado.

No detectado.