

# Auriculares Superlux HD681

no

no

No funcionaron ni durante tres meses, cuando el sonido en un odo comenz a desaparecer, sonaban completamente solo en cierta posicin del toma en el enchufe. Un mes despues, esto dej de ayudar, aparentemente, el cable ya haba volado. Al mismo tiempo, solo se usaron casas, el cable no se pellizc.

Todava no.

No. A menos que cuando haga fro en casa, las almohadillas enfren los odos, pero luego se calientan. Solo 300 mW, lo que significa que no es el ms ruidoso, pero esto no es una desventaja significativa. de la diadema, escuchars el bajo en tu cabeza: ). An no lo he encontrado, no descarto que lo haya.

No lo encontr

Diseo torpe.