

# Humidificador Philips HU4803

Un fallo en el modo automatico no se satura de agua hasta cierto nivel.

no hidrata, ocupa mucho espacio, un deposito de agua pequeno, ruidoso.

hidrata muy mal! en el mejor de los casos, aumenta la humedad en un par de por ciento. sala 14 m2.

No revel

dimensiones

Precio, dimensiones, ilgico control, baja productividad y falta de filtros!

NO HIDRATA NADA!!!

No hay

No hidrata! Verter agua ruidoso, engorroso, inconveniente, costoso, poca funcionalidad.

No revel

ocupa mucho espacio

el agua se agota rpidamente, grandes dimensiones totales

no

no

A la hora de elegir un humidificador, me encontr con un problema: entre los humidificadores tradicionales no hay buenos modelos que se ajusten a precio y calidad. El nico ms o menos adecuado result ser Phillips, pero hay fuertes dudas para l con respecto a la humidificacin real del aire: 1. El rea declarada es de 25m2, de hecho, en una habitacin de 20 m2, la humedad no sube por encima del 25 %, y esto con puertas y ventanas cerradas, y con ventilacin ligera baja al 20 %. Habindolo probado en otra habitacin con una plaza ms pequea, con ventanas y puertas bien cerradas y el radiador de la calefaccin apagado, la humedad subi solo hasta un 45% en un da 2. Un pequeno deposito de agua, apenas suficiente para la noche. Tienes que recargar constantemente. 3. El principio de la evaporacin es dolorosamente primitivo, con el mismo xito puedes ponerle un recipiente con agua y un ventilador! 4. Muchos aqu escribieron sobre el olor a plstico cuando lo

enciendes por primera vez, realmente lo es, y no desaparece con el tiempo!

No lo encontr