

# Teclado A4 Tech KR-750

Cuando cambia el idioma, sucede ocasionalmente, por lo que un par de veces simplemente no funciona. Tal vez sea solo una falla de la computadora.

Construcción demasiado simple y aparentemente endeble: el plástico es frágil.

Las texturas de las teclas y el cuerpo no coinciden. Aunque no se desvanecen con los años, se oscurecen.

No

no

Hay bancos de marea baja - manchas en el plástico, notorias si miras el resplandor. La protección contra la humedad es muy débil.

no hay botones multimedia

La pintura se está despegando rápidamente, las letras son borrosas.

No hay control de volumen ni puerto USB en el teclado. Pero por esa cantidad de dinero es excusable.

No lo encontré

Es una pena que no haya teclas de volumen adicionales. Inconveniente Enter corto: además, debe alcanzarlo - geometría de diseño inusualmente densa - islas de teclas de función ubicadas muy cerca (apretadas) del bloque principal - no cabe en todas las patas - ligeramente torcido con un tornillo - extra innecesario Retroceso arriba a la derecha

Prepara mal el café.

Hay un pequeño defecto en forma de manchas en el plástico, casi invisible pero está ahí. Disponible solo en negro. La caja está lejos de ser la más rígida.

Bordes redondeados de las teclas. La grasa de las teclas de fábrica se seca.

No la encontré.

Hay diferentes versiones de la ubicación de los botones de entrada y barra invertida en Internet, a

diferencia de la fbrica A4tech. Y s, los botones estn temblando, haciendo ms ruido. Pero cuando se presiona, todo es tranquilo y pacfico)