

# rbita HouseFit HB-8169

Es ese un nivel de ruido ligeramente ms alto en comparacin con los magnticos? Pero no da miedo, si practicas con auriculares con buena msica, no puedes or ningn ruido!

La calidad es simplemente irrealmente baja. Esto es especialmente evidente en las uniones y soldaduras. Ni siquiera puedo creer que alguien en su sano juicio pueda ensamblar una unidad as. Todo cruje, se agrieta, se agrieta y se dobla. El cinturn generalmente es consumible, dura claramente dos semanas y luego se desgasta y es necesario comprar uno nuevo en el centro de servicio. Creo que este simulador no durar mucho, ha llegado a un estado muy malo, y esto es solo despus de 4 meses de uso. Entonces, el avaro paga dos veces. Esto es especfico para este caso.