

# Multicocina Bork U800

no encontrado

Todavía no encontrado, porque solo unas pocas semanas de uso

Multishef resultó ser una técnica muy poco fiable. Después de un año de funcionamiento, la multicocina dejó de "hablar". Luego, la tapa del recipiente comenzó a burbujear y a despegarse, compramos un recipiente nuevo por casi 8. Y ahora, en el tercer año de su vida, la multicocina, mientras freía, hizo clic en algo dentro de sí misma, parpadeó todas las luces y se apagó para siempre. .

no

no detectado

La calidad de la multicocina

Electrónica extremadamente poco fiable, el precio es demasiado alto

precio((

precio

es difícil insertar una tapa con un sello, que se recomienda lavar después de grandes preparaciones. Requiere habilidad :)

falso diamante en la tapa enfurece

No me gusta la charlotte en I - resultó un poco acuosa, pero me gusta con una costra, pero esto es lo único que no me gusta)

La principal desventaja es el soporte de plástico de la tapa, después de un año de usar la multicocina, estaba cubierto de grietas y estalló. Lo devolvieron por reparación en garantía, después de 45 días dijeron que ese repuesto no cambia en el Bork, tome el dinero o por otro producto (después del aumento de \$, no tiene sentido tomar el dinero y elegir otro producto, así que en un mes tomé exactamente la misma multicocina, espero que si se rompe dentro del período de garantía.

Pagué una cantidad fabulosa, pero en la práctica, las gachas de leche no se cocinan, todo se quema pilaf, los vendedores lo dijeron será desmenuzable, pero en realidad resulta papilla con carne ni una revisión normal todo ordenado no tome esta basura amigo tomé el cuco complacido en vano no lo escuché pensé más caro mejor ,,,,,,

El precio es simplemente asesino. pero no estara de ms)

precio