

Mezclador Blanco Fontas 515581

Empec a excavar, bebiendo agua, serv durante dos aos y eso es todo.

Empec a excavar dos aos despues! batidora, evalu adecuadamente su costo, esto no fue una sorpresa.

Mala regulacin de la temperatura del agua (cambie a fro - todava sale caliente durante 5 segundos), salpica todo el fregadero y las paredes de la cocina, el chorro golpea en un lugar Despues de 2 aos de funcionamiento, apareci una fuga en el grifo de agua potable.

Sin fallas.

Despues de 2 aos, el grifo de agua filtrada comenz a tener fugas. Despues de manipulaciones no complicadas, se elimina la fuga. Es necesario desmontar la caja de la gra (quitar la banda de goma roja y sacar la arandela con la junta y el inserto cermico) y sellar el inserto cermico (blanco) en el punto de fijacin. En mi caso, funcionaron dos piezas de cinta aislante pegadas en las ranuras de montaje.

con un fregadero pequeno, puede tocar la manija para abrir el agua. al conectar un filtro y un grifo, se necesitan acoplamientos de transicin, ya que las mangueras estndar no encajan en tamao.

La caja del grifo para agua potable fall despues de 3 aos. El nuevo cuesta 50 euros.

Precio. En el caso de la reparacin, requiere inversiones significativas (el precio de una caja de cuna es de 2000-300 rublos), una llave especial y una litera. La llamada del maestro fue anunciada a 6000 rublos.

Roce de agua a casi cualquier presin!!!

Garanta de 2 aos, precio.

Falta de repuestos en stock, intente enviar al servicio del fabricante para reemplazar el cartucho con agua fra/caliente y un grifo para agua filtrada. Costo inadecuado de la reparacin declarada de 1800 UAH a razn de 12.05 por \$.

El precio es excesivamente alto, no entiendo, por supuesto, el tipo de cambio, un fabricante genial, pero es solo un mezclador, no lava los platos l mismo para tirar ese dinero por l. El problema con los grifos giratorios, si no se usan durante mucho tiempo, se secan y se mueven mucho, entonces los productos quimicos deben empaparse durante mucho tiempo y de manera tediosa. La palanca de agua purificada requiere mucho esfuerzo, puede ser ms sensible.

si dejas pasar agua por el filtro baja la potencia de presin, o algo con las propias boquillas de salida de agua, si lo conectas directamente al girar en el agua, no hay suministro de agua sin problemas, inmediatamente todo se salpica. El precio no es muy barato, bueno, digamos que es incluso muy caro, pero justifica su estilo.

Por supuesto, esto no se puede reparar. solo queda tirarlo y comprar uno nuevo...

en mi caso particular se tambalea un poco, pero creo que es mas bien falta de fregadero de metal (Blanco Zirox). el kit viene con un sello de goma para la plataforma, que la presiona desde abajo, con ella es extremadamente inestable. No se como es con otros filtros, pero para los modelos que estoy considerando, el agua se descarga con un tubo de plstico, y la batidora tiene un suministro de 3/8, podran poner algn adaptador de calidad en el kit, Encontr solo 1/2 de plstico a la venta, tuve que configurar 1\2 a 3\8, demasiadas conexiones

Tal vez esto sea una deficiencia de nuestra instancia en particular, tal vez solo mala suerte, pero me parece que la suavidad del ajuste podra ser ms suave. El joystick es muy sensible, tan pronto como lo tocas, la fuerza del flujo de agua cambia bastante notablemente. Pero ese no es realmente el problema, el problema es que si el fondo del fregadero es plano, como el nuestro, entonces si accidentalmente abres un chorro de agua potente, solo comienza una lluvia de salpicaduras. Pero esto se trata colocando una malla o rejilla en el fondo del fregadero. Despues de dos aos de uso, la parte que se encarga del agua filtrada dio una pequena fuga. El agua gotea lentamente. Al cerrar el mango, gotea igual. La garanta era de 2 aos, as que ahora es un problema exclusivamente nuestro.