Sierra de calar Dremel MS20-1/5 Moto-Saw

Trazo muy corto, el trazo de la lima es en realidad de 8 milmetros, respectivamente, las limas se sobrecalientan localmente y se rompen rpidamente. No fidedigno. Las limas, bajo las cuales se afila, son caras y muy speras. Si corta un contorno cerrado, el dimetro real del orificio para la lima no es inferior a 6 mm. Las limas se adhieren al azar, es casi imposible ajustarlas exactamente, por lo que un corte recto, a pesar de todas las paradas paralelas y otro shnyag, no es con esta herramienta.

break CARO! sierras

No poda hacer un corte EQUILIBRADO, por mucho que lo intentara.