

Condicionador Toshiba Super Daiseikai RAS-10PKVP-ND/1

1. Los bloques exterior e interior son muy grandes y pesados para el dcimo modelo. De hecho, Toshiba ha lanzado toda la lnea con potencias de 2 a 5 kW (7-10-13-16-18) usando solo una modificacin de la unidad interna y dos modificaciones casi idnticas de la unidad externa, lo que significa que los modelos ms jvenes de la lnea tienen fsicamente un margen significativo (hasta dos veces) / rendimiento excesivo limitado por el software.2. Hasta que la temperatura se estabilice, el plstico puede crujir :-/3. Modo de limpieza del filtro de plasma ruidoso.4. Falta de indicacin de modo de operacin en el propio bloque, solo en el control remoto.5. Control remoto sin retroiluminacin.6. No es posible establecer un horario de trabajo para una semana, solo el horario de encendido y apagado sin referencia a das.7. Precio :(

Alto costo. No todos pueden desembolsar casi \$1500 por un aire acondicionado.