

Sierra de vaivn Interskol MP-120/750E 157.1.1.00

Mango en forma de hongo

no

Montado torcido, es imposible trabajar.

no

Me encantan las maletas, pero shish

no hay maleta

No hay maleta para transportar.

no se puede cortar recto, la sierra va constantemente hacia un lado. Para una sierra recta, debe sostenerla en un ngulo de 10 en punto.

No, es un horror: una caja de cartn! Para una herramienta superior, podran hacer un caso y aumentar el precio en 500r, no me arrepentira!

cortes torcidos