

Aire acondicionado Fujitsu ASYG07LECA/AOYG07LE

Un pequeño siseo y gorgoteos al principio, pero luego desaparece. Los deflectores son dobles, el ángulo de regulación es muy pequeño, el mando a distancia es demasiado grande. Ángulo débil de regulación de la dirección horizontal del flujo de aire. Puede girar a la izquierda y a la derecha un máximo de treinta grados. Al comienzo del trabajo, la unidad externa cruje silenciosamente con plástico. No es audible durante el día, pero por la noche, cuando el aire acondicionado está en modo de bajo ruido y hay silencio por todas partes, puede escucharlo claramente. Bueno, al menos este crujido desaparece después de 5 a 10 minutos.

Después de 2 meses, dejé de enfriar y calentar. Ahora estoy esperando a los reparadores. Agregar una revisión después de la reparación. Eliminamos la fuga de refrigerante debido a una mala conexión, agregamos refrigerante y comenzamos a enfriar. El control remoto no es conveniente, todos los botones necesarios y de uso frecuente están ocultos debajo de la cubierta retráctil.

Válvula electrónica no funciona

Todavía no

Precio. Pero dadas las dimensiones y la funcionalidad, no es muy lógico escribir esto como un menos

Seca el aire de la habitación, como todos los acondicionadores de aire.

Precio :) 40 mil por unidad. Pero puedes desembolsar por comodidad. Puede pensar durante mucho tiempo y no encender en absoluto. Reiniciar ayuda

Unidad exterior débil. Todos los modos, excepto el silencioso, son bastante ruidosos. Sin embargo, al igual que otros modelos. Es la corriente de aire que pasa a través de las grietas lo que hace ruido. 2. La velocidad del ventilador de la unidad interior salta demasiado de "silencio" al siguiente valor más alto. 3. El ajuste de la dirección del flujo de aire horizontal es manual y no muy claro. El recorrido de la guía es pequeño. Ajuste vertical desde el control remoto y en general todo bien. 4. El diseño de la unidad interior es bastante primitivo. Pero para los estetas hay una serie de diseños por otro dinero.

no observado