

Proyector Asus P1M

La ausencia de SD, agregada en la versión "M", a veces la tienda declara la presencia de esta opción, pero envía el dispositivo de la revisión anterior. Es muy problemático ajustar uniformemente en toda la pantalla: ya sea toda la pantalla o la esquina inferior derecha. En la misma esquina inferior derecha, hay una luz ligeramente rojiza. Sin HDMI, solo VGA incluido. Durante el día, por supuesto, sin un oscurecimiento adicional de la habitación, no es realista usar una imagen con una gran diagonal.

Solo hay un inconveniente: no hay HDMI. El VGA antediluviano en un bebé parece un cuerpo extraño. Y HDMI es probablemente más común hoy en día. También es una pena (pero esto no es un inconveniente, sino un deseo) que no tenga batería incorporada.